


2. Conexión

La conexión con el A.C. se realiza mediante un cable con un conector idéntico en cada extremo. Uno de estos conectores, el del extremo con menos trozo sin cubierta, se conectará en el ME-AC/KNX-1.

Con la tensión de alimentación del A.C. desconectada. Se debe abrir la tapa del A.C hasta localizar la tarjeta electrónica. En dicha tarjeta se debe localizar el conector marcado como:

CN92 en las unidades Mr.Slim
ó
CN105 en el resto de modelos.

Insertar el conector del extremo del cable del ME-AC/KNX-1 en dicho conector **CN92** o **CN105**. Hacer pasar el cable por el sitio que se crea mas conveniente para poder fijar el ME-AC/KNX-1, dentro o fuera del A.C. Cerrar la tapa del A.C. Recordar que en el ME-AC/KNX-1 deberá conectarse también el bus KNX.



No se debe modifica la longitud del cable suministrado, ello podría afectar al correcto funcionamiento de la unidad.

